

令和元年 10 月 4 日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所

放射線医学総合研究所探索研究棟の建物の天井の一部破損について

1. 発生日時：令和元年 10 月 4 日（金）16 時 30 分頃
2. 発生場所：放射線医学総合研究所 探索研究棟 2 階
3. 発生状況：

○令和元年 10 月 4 日（金）16 時 30 分頃、動物用 MRI 装置の入替作業に伴う業者による冷却用ヘリウムガスの放出作業中に、ガスを通す配管の一部が破裂し、建物の天井の一部が破損した。

○18 時 35 分 消防署が火災でないと判断

4. 環境への影響：破損のあった建物は放射線管理区域ではなく、放射性物質の取り扱いはしておらず、放射性物質の漏洩を含めて、環境への影響はありません。
5. 従業員への影響：入替作業に立ち会っていた男性職員 1 名が負傷（軽傷）。

経過観察のため、QST 病院に入院中。

6. 原因：現在調査中

7. 添付資料

1：放射線医学総合研究所配置図

2：探索研究棟 2 階平面図

3：探索研究棟 2 階廊下の画像

**【本件に関する問合せ先】**

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所

管理部庶務課


TEL：043-206-3004

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所配置図



動物用MRI装置の設置箇所



写真の箇所

探索研究棟 2階平面図

探索研究棟 2階 廊下

