

令和8年7月9日

質 問 回 答 書

件名	消防用設備等点検及び防火設備検査業務
----	--------------------

立研究開発法人量子科学技術研究開発機

No.	質問内容	回答内容
1	別表.1 の No.21、No.22、No.38、No.41 の非常電源の点検について、各施設下記についてご教示お願いいたします。 ①蓄電池式/自家発電式（自家発電の場合②以降も回答お願いいたします。） ②原動機と発電機のメーカー・型番 ③発電機の定格出力および電圧 ④ガスタービン式の有無	No.21 重粒子治療推進棟 自家発電式 原動機と発電機のメーカー・型番 原動機：三菱重工業(株) S6B-PTA 発電機：川崎重工(株) CFC-D 発電機の定格出力および電圧 定格250KVA、電圧200V ガスタービン式の有無 無 No.22 QST病院 自家発電式 原動機と発電機のメーカー・型番 原動機：三菱電機(株) E-288KA101 発電機：川崎重工(株) T750A-BER 発電機の定格出力および電圧 定格750KVA、電圧210V ガスタービン式の有無 有 No.38 研修棟 自家発電式 原動機と発電機のメーカー・型番 原動機：(株)東京電機 発電機：(株)東京電機 HS-TKB 発電機の定格出力および電圧 定格70KVA、電圧200V ガスタービン式の有無 無 No.41 環境放射線影響研究棟 自家発電式 原動機と発電機のメーカー・型番 原動機：アンマーエネルギーシステム(株) 6B105T-GL 発電機：オーバン(株) FNB・OS-400 発電機の定格出力および電圧 定格80KVA、電圧200V ガスタービン式の有無 無

No.	質問内容	回答内容
2	●6年経過以降の蓄圧式消火器について 内部点検を徹底実施するように千葉県消防局より指導強化がされておりしております。 蓄圧消火器を分解するには、パッキン等をあらかじめ用意し精度高く組付け圧力を充填しなければなりません。分解点検中は代替消火器を用意する必要もあります。実質的に現場等にて実施することは困難(コスト的に新品の方が安い)です。 今回の点検においては、蓄圧消火器内部点検又は新品交換は業務内に含まれますでしょうか？含まれる場合は何本でしょうか？	蓄圧消火器内部点検および新品への交換は当契約には含まれません。
3	●防火設備点検について 令和7年に法改正があり、建築物定期調査の報告年のみ、防火設備点検において常時閉鎖防火戸の点検が防火設備点検で実施されることになりました。 今年度は点検対象でしょうか？点検対象であれば常閉防火扉は何枚ありますか？	特定建築物定期調査については重粒子治療推進棟(No.21)のみ点検対象となります。当該施設の常時閉鎖式防火戸については15枚となります。